HotDogTatoo®

Signalétique au sol pour promeneurs de chiens
www.hotdogtatoo.ch

Instructions d'application

EXIGENCES GÉNÉRALES

Etat de la surface:

- HotDogTATOO® peut être posé sur tous types de revêtements bitumineux mais également sur des surfaces non-bitumineuses (bétons - dalles - klinkers - pavés) à l'aide du primaire d'accrochage *PREMARK Primer.*

Remarque: les revêtements bitumineux très vieux ou très usés requièrent également l'utilisation de *PREMARK Primer.*

- HotDogTATOO® peut être appliqué sur d'anciens marquages thermoplastiques. Il faut s'assurer que tout ce qui est friable et sale a été enlevé, il faut également extraire l'humidité. Ne pas appliquer HotDogTATOO® sur des marquages réalisés en peinture, en 2 composants ou en bandes collées.
- Le support/trottoir/chemin ou sera posé HotDogTATOO® doit être horizontal ou en pente faible.
- Le support doit absolument être sec avant l'application. Extraire toute humidité de la zone à marquer au moyen d'un chalumeau.
- Le support doit être exempt de toutes poussières, produits chimiques ou substances graisseuses. Enlever ces saletés au moyen d'une brosse, d'un jet d'eau ou éventuellement en rabotant le support.

Stockage et manipulation:

- HotDogTATOO® doit en permanence être tenu au sec: lors du stockage, du transport et sur le chantier.
- HotDogTATOO® doit être stocké en 3°C et 30°C.
- HotDogTATOO® doit être stocké à plat avec un empilement de 6 cartons maximum.
- HotDogTATOO® doit être manipulé soigneusement surtout lorsque les températures sont inférieures à 10°C car il devient cassant.
- Il est préférable d'appliquer HotDogTATOO® dans les 12 mois de la date de fabrication indiquée sur l'emballage.

Mesures de sécurité:

- Des moyens de protection (bottes en cuir-chaussures de sécurité-pantalons de protection contre la chaleur) doivent être utilisés pour l'application de HotDogTATOO®. Remarque: Ne pas porter de vêtements en matière synthétique.
- Lors de la pose, l'appliquant doit si possible travailler dos au vent. La flamme du chalumeau est ainsi toujours orientée loin du corps.

MISE EN OEUVRE

Application sur asphalte:

1. Nettoyer la zone d'application en enlevant les poussières, sables, saletés et substances huileuses.
2. Extraire toute l'humidité de la zone d'application au moyen d'un chalumeau.
3. Positionner HotDogTATOO® correctement sur le support, face brillante vers le dessus. S'assurer que tous les morceaux sont positionnés correctement et qu'il n'y a pas d'espaces entre les différentes pièces.
4. Chauffer HotDogTATOO® de façon homogène avec un chalumeau au gaz propane équipé d'un détendeur d'au moins 3 bars. Chauffer lentement et de façon régulière à 20 - 30 cm (selon le type de chalumeau) au dessus du produit en effectuant un mouvement régulier et rapide pour que la chaleur soit appliquée uniformément sur toute la surface. HotDogTATOO® doit être chauffé jusqu'à ce qu'il soit entièrement fondu et liquéfié (env. 200°C).
5. une chaleur suffisante a été appliquée lorsque les détails suivants sont constatés sur l'entier de la surface posée:
   - Tous les témoins de chauffe sont refermés et ne sont plus visibles (les témoins de chauffe sont les fentes de 2 cm apparentes sur la surface supérieure du HotDogTATOO®).
   - Le produit est devenu liquide et à commencer à bouillonner.
   - La couleur du produit devient légèrement plus foncée.
   - Les bords du produit sont bien fondus.
   - Les morceaux individuels sont tous bien fusionnés en un seul ensemble.
6. Toute insuffisance de chauffe empêcherait la fusion de HotDogTATOO® et du support et donc un échec de l'application. En cas de surchauffe, les brûlures superficielles du produit peuvent apparaître par un brunissement de la surface. Cette coloration disparaîtra rapidement lorsque le marquage sera exposé au passages et aux intempéries. Si HotDogTATOO® est chauffé trop intensément, les pigments organiques contenus dans le produit peuvent subitement changer de couleurs de façon irréversible.
8. HotDogTATOO® refroidit et durcit en profondeur les 5-10 minutes après l'application et en fonction de la température ambiante. En cas de nécessité de réduire le temps de refroidissement, on peut l'arroser d'eau froide.
9. Lorsque HotDogTATOO® est refroidi et qu'il est presque à température ambiante, il faut absolument s'assurer d'une application correcte en essayant de soulever des morceaux au moyen d'un couteau ou d'un burin. Cet essai doit être réalisé sur les bords et au milieu de la zone marquée en créant une incision dans le produit.
   Si le morceau peut être soulevé sans laisser de trace d'asphalte au dessous c'est qu'il a été insuffisamment chauffé: réchauffez HotDogTATOO® à nouveau jusqu'à l'obtention d'une adhésion parfaite. Si l'extraction de l'humidité n'a pas été maîtrisée: enlever HotDogTATOO® et recommencer l'application à partir du point 2.
   REMARQUE: ne pas quitter la place de travail tant qu'une bonne adhésion n'ait été obtenue et constatée. D'éventuelles tentatives ultérieures de réchauffement du marquage seront un échec à cause de l'humidité qui se sera formée sous le produit.

Application sur une surface non bitumeuse:

1. Suivre les points 1 et 2 tels qu'indiqués pour la pose sur asphalte.
2. Appliquer le primaire *PREMARK Primer* sur le support où le marquage doit être posé. Laisser sécher le primaire jusqu'à ce que le produit ne colle plus au toucher.
   REMARQUE: ne pas accélérer le séchage du primaire au moyen du brûleur. Attention, le primaire est inflammable!
3. Poursuivre la pose suivant les instructions du point 3 au point 9.
   REMARQUE: en relevant le produit appliqué pour la vérification d'adhérence, des particules du support doivent être présentes au dos du HotDogTATOO® ou du produit doit rester collé sur la surface du support.

FORMATION POUR LA POSE

Les utilisateurs de HotDogTATOO® ont la possibilité d'obtenir une formation de pose le cas écéant. Veuillez prendre contact avec votre fournisseur pour de plus amples renseignements.

HAUT

5 x

HotDogTatoo®

Signalétique au sol pour promeneurs de chiens

Stockage entre 3° et 30° C.
Ne pas empiler plus de 6 cartons!
Fabriqué en

Mars 2005: 22 boîtes